

Instrukcja o sposobie sprawdzania baniek do mleka i gąsiorów szklanych.

B A Ń K I (POM poz. 2,495).

1. Do sprawdzania baniek do mleka mogą być użyte albo wzorce normalne bezpośrednie dla pojemników do cieczy, albo przyrządy sześciastokątne, służące do legalizowania beczek tej samej pojemności. Można również sprawdzać objętość za pomocą odważania.

Pozatem powinny być odpowiednio stosowane przepisy instrukcji o sprawdzaniu pojemników do płynów.

2. W zapisie sprawdzania wzoru B S 817 podać należy między innemi w kolumnie: „Rodzaj, system i t. p. narz. miern.” rodzaj bańki (metalowa czy drewniana), rodzaj metalu, lutowana czy jednolita, a w kolumnie: „Powód zbrakowania, rodzaj poprawki i inne uwagi” — wykonane poprawki oraz, o ile bańka zgłoszona została do wtórnej legalizacji, poprzednia pojemność i stopień pogięcia w celu zdania sobie sprawy, w jakim stopniu niszczą się te bańki przez użycie.

3. Urzędy Miar mogą wykonywać następujące poprawki: założenie wskaźnika (POM poz. 2,495 rys. 1, 2 i 3), sporządzenie i umocowanie płytki (tamże § 6), umocowanie kropli cynowych i wypalenie oznaczenia (tamże § 7). Poprawki te, z wyjątkiem ostatniej, nie są obowiązujące.

Sposób oznaczenia właściwego miejsca dla wskaźników: chodzi przede wszystkim o to, aby przy ustawieniu bańki na poziomej płaszczyźnie zwierciadło wody dotykało wszystkich wskaźników razem. Postaw ryśnik na pewnej wysokości tak, aby igła jego mogła dotykać szyjki w poziomie, obranym na wskaźniki. Bańka powinna stać na nieruchomej płaszczyźnie poziomej. Oznacz krótką kreskę ryśnikiem. Obróć bańkę na jej poziomej podstawie o odpowiedni kąt (180° jeżeli dwa wskaźniki, 120° jeżeli trzy) i również oznacz krótkie rysy. Na rysach tych wierć odpowiednie otwory na wskaźniki. Po osadzeniu wskaźników wywzorczuj bańkę, zaokrąglając otrzymany rezultat do 0,1 l względnie $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ l (POM poz. 2,495 § 6) i wykonaj odpowiednie oznaczenie.

G ą s i o r y (POM poz. 2,496).

4. Sprawdzanie gąsiorów o pojemności do 25 litrów należy wykonywać przy pomocy kolb mierniczych; do sprawdzania naczyń większych można używać przyrządu sześciastokątnego, służącego przy sprawdzaniu beczek tej samej wielkości. Można również sprawdzać objętość przy pomocy odważania.

Warszawa, dnia 21 czerwca 1924 r.

GLÓWNY URZĄD MIAR
(—) inż. Z. Rauszer

GLÓWNY URZĄD MIAR
№ 24. I. 1172. 1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 8 lipca 1924 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 8 groszy.

№ 165.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

GŁÓWNY URZĄD MIAST
Nr 24. I. 1172. I.

(—) m. s. Karszt
GŁÓWNY URZĄD MIAST

Warszawa, dnia 21 czerwca 1934 r.

4. Sprawdzanie gęstości gęstości o pojemności do 25 litrów należy wykonywać przy pomocy kół mierniczych; do sprawdzania naczyń większych można używać przyrządu szóstianującego, służącego przy sprawdzaniu beczek tej samej wielkości. Można również sprawdzać objętość przy pomocy odważania.

G A S T R Y (POM poz. 2495).

§ 6 i wykonaj odpowiednie oznaczenie.
§ 7) Popychacz, z wyjątkiem ostatniej, nie są obowiązujące.
(tamże § 6) umocowanie kropli cynowych i wypalenie oznaczenia (tamże
wskaznika (POM poz. 2495 r. 1, 2 i 3), sporządzenie i umocowanie płytki
3. Użyty Miast mogą wykonywać następujące poprawki: założenie
stopnia niższą się te bańki przez użycie.
oraz o ile bańka zgłoszona została do wtórnej legalizacji, poprzednia
wód zbrakowania, (toda) poprawki i inne uwagi — wykonanie poprawki
czy drwiniana, (toda) metalu, lutwana czy jednolita, z w kolumnie: „Po-
w kolumnie: „Rodzaj, system i t. p. nazw. miern.”, (toda) bańki (metalowa
2. W zapisie sprawdzania wzoru B 2 817 podać należy między innymi
o sprawdzaniu pojemników do płynów.
Pozatem powinny być odpowiednio stosowane przepisy instrukcji

1. Do sprawdzania bańek do mleka mogą być użyte albo wzorce
normalne bezpośrednio dla pojemników do cieczy, albo przyrządy sześci-
nujące, służące do legalizowania beczek tej samej pojemności. Można
również sprawdzać objętość za pomocą odważania.

B A Ń K I (POM poz. 2495)

I gęstości szklanych.

Instrukcja o sposobie sprawdzania bańek do mleka