

3,32/1,3.

Utraciło moc obowiązującą

POM poz. 3,32/1,52 (480)

SPRAWDZANIE WYKONANIA.
PODSTAWA I OGRANICZENIA.

Pojemniki, których budowa nie przedstawia żadnych wątpliwości pod względem ich odporności na odkształcenie, należy ustawiać na równicy, ustawionej poziomo zapomocą poziomnicy, lub stole, zaopatrzonem w ściek dla wody i ustawionym poziomo. Pojemniki metalowe, o ile stoją niezbyt pochyło lub chwiejnie, mogą być przez odpowiednie zrównanie dolnej obręczy doprowadzone do położenia prostopadłego. Metalowe pojemniki, u których to się nie udaje, bardzo pochyłe, zarówno jak i pochyłe pojemniki emaljowane, szklane i t.p. należy bezwarunkowo brakować.

Gdy pojemnik wodoszczelny stoi presto, należy go napełnić wodą do brzegu względnie do wskaźników. Gdyby okazało się, że tylko część krawędzi brzegu lub kresy leży w tej samej płaszczyźnie, co i powierzchnia wody, lub gdyby jeden z wskaźników znajdował się ponad wodą, to należy taki pojemnik bezwzględnie zbrakować. W pojemnikach drewnianych natomiast należy użyć batymetru (głębokościomierza) dla przekonania się, iż górna powierzchnia brzegu jest równoległa do dna i do dolnego brzegu podstawy. Sposób ten może być zastosowany również do metalowych pojemników szerokich większych od 2 litrów.

Warszawa, dnia 12 listopada 1929 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

/-/- inż. Z.Rauszer

G U M Nr.29.I.2060.1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 15 listopada 1929 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

