

3,3148/1.

Przepisy o przyborach, potrzebnych do legalizowania pojemników graniastych.

Urzędy miar, upoważnione do legalizowania pojemników graniastych, powinny być zaopatrzone w następujące przybory.

Spis przyborów.

A. Wzorce normalne bezpośrednie.

1. *Jednoprzegubowy przymiar drewniany lub metalowy* długości 0,5 metra z podziałką milimetrową i z wysuwaną skalą pomocniczą, zaopatrzoną w taką podziałkę. Granica uchybienia dla całej długości mierniczej — 0,3 mm, dla odległości którejkolwiek kreski od najbliższego końca — 0,3 mm.

2. *Przymiar drewniany 2 metrowy* z podziałką centymetrową na całej długości, przyczem przynajmniej pierwszych 10 centymetrów powinno mieć podziałkę milimetrową. Granica uchybienia dla całej tej długości — 0,6 mm, dla odległości którejkolwiek kreski od najbliższego końca — 0,4 mm.

3. *Metalowy przymiar wstęgowy* długości 3 metry, przeznaczony do legalizacji wtórnych. Granica uchybienia całej długości mierniczej oraz odległości każdej kresy od najbliższego końca — 1 mm.

B. Wzorce normalne kontrolne.

Dla kontroli i sprawdzenia przymiarów, wymienionych pod A 1 i 2, potrzebny jest stalowy wzorzec normalny bezpośredni (POM poz. 3,188/1,2 A4).

D. Stemple.

3 stemple urzędu do wybijania: 6,5; 4; 2,5.

3 stemple urzędu do wypalania: 50; 35; 16.

Litery *hl*, *l* i *m*³ lub *s* tak do wybijania, jako też do wypalania.

Po 2 komplety liczb do wybijania i do wypalania.

3 stemple roczne: 4,3; 3, 2.

Stempel roczny do wypalania: 9.

Warszawa, dnia 24 lipca 1929 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 29.1.1406.1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 17 września 1929 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

№ 537.

